

游泳池未合格業者名單追蹤情形

序號	縣市	業者名稱	地址	不合格項目	追蹤後是否合格	改善日期	改善措施及現況說明	管理
1	新竹市	新竹運動中心	新竹市北區境福街201巷87號	1、4、12、14	不合格		未領有使用執照，複查防焰功能不合格，已開罰裁處，開具限期改善單，開放使用時間、場地平面圖(逃生動線、安全警示標誌等)，現場無中英文完整標示，無障礙設施與服務資訊，現場無中英文完整標示，現場無AED	